


Närpiö, Östanåker ja Skälgan asemakaava, rakennusinventointi,
13.10.2023, tark. 10.6.2026
Inventoija, Tanja Tarkkanen, Ramboll
Alustava arvottaminen 13.10.2023 Tanja Tarkkanen, Niina Uusi-
Seppä.

35.

KOHTTEEN SIJAINTI	
Kohteen osoite	Strandgårdinkuja 13 Strandgårdståget 13
Kiinteistönumero	13-27

PIHAPIIRIN JA LÄHIYMPÄRISTÖN KUVAUS	
Pihapiiri sijaitsee Strandgårdinkujan varrella. Pihassa on asuin- ja piharakennus.	 <p>Kuva: Taustakartta, raja-aineisto © MML</p>

KOHTTEEN KUVAUS	
Nykyinen käyttötarkoitus	Asuinrakennus
Suunnittelija	
Entinen käyttötarkoitus	Asuinrakennus
Rakennusvuosi	1953
Kerroskorkeus	1½, kellari
Perustus	Kivi
Runkomateriaali	
Katon muoto ja materiaali	Harjakatto, ruskea saumattu peltikate
Julkisivun väri ja materiaali	
Rakennuksen kunto	Vaalea keltainen pystylomalaudoitus
Muuta	Länsisivulla kuisti ja terassi. Ikkunat 2-/3-jakoiset, ullakkoikkunat 1-ruutuiset

RAKENNUSHISTORIA
Rakennus on lisälämmöneristetty ja siihen on uusittu julkisivuverhous sekä ikkunat. Länsisivulle on rakennettu kuisti ja terassi. Piharakennus on saman aikakauden rakennus, kuin päärakennus.

KULTTUURIHISTORIALLISEN MERKITYKSEN ARVIOINTI
Jälleenrakennusaikakauden asuinrakennuksessa on ajanjaksolle tyypillinen neliömäinen muoto ja kaksijakoiset ikkunat (tyypillisuus, edustavuus). Rakennuksessa on säilynyt rakentamisajankohdan muoto (alkuperäisyys). Rakennukseen on kohdistunut muutoksia ulkoasuun (ulkoverhous, ikkunat, sisäänkäynti).

Asuinrakennukselle suositellaan asemakaavassa kulttuurihistorialliset arvot säilyttävää ja palauttavaa merkintää. (Sr-2).

Rakennushistoriallisesti arvokas	x	Historiallisesti arvokas		Maisemallisesti arvokas	x
----------------------------------	---	--------------------------	--	-------------------------	---

VALOKUVIA 2023



Pihapiiri kaakosta Strandgårdinkujan varrelta.



Pääty etelään Strandgårdinkujalle.



Näkymä koilliseen.



Julkisivu itään.



Julkisivu länteen.


PIHARAKENNUS



Piharakennus.

36.

KOHTEEN SIJAINTI	
Kohteen osoite	Strandgårdinkuja 7 Strandgårdståget 7
Kiinteistönnumero	13-81

PIHAPIIRIN JA LÄHIYMPÄRISTÖN KUVAUS	
Pihapiiri sijaitsee Kristiinankaupungintien ja Strandgårdinkujan kulmauksessa. Pihassa on asuin- ja piharakennus.	 <p>Kuva: Taustakartta, raja-aineisto © MML</p>

KOHTEEN KUVAUS	
Nykyinen käyttötarkoitus	Asuinrakennus
Suunnittelija	
Entinen käyttötarkoitus	Asuinrakennus
Rakennusvuosi	1936
Kerroskorkeus	1½
Perustus	Kivi
Runkomateriaali	
Katon muoto ja materiaali	Harjakatto, tumma (betoni)tiilikate
Julkisivun väri ja materiaali	Valkoinen pystylomalaudoitus 1. kerroksessa, toinen kerros tummanruskea vaakapanelointi
Rakennuksen kunto	
Muuta	Rakennuksen itäisivulla on 1-kerroksinen laajennusosa. Ikkunaukot osin levennetty, ikkunoissa ruskeat ikkunapuitteet, sivuilla ruskeat paneloidut vuorilaudoituksen levennykset

RAKENNUSHISTORIA			
Rakennus on remontoitu vuonna 1986.			
KULTTUURIHISTORIALLISEN MERKITYKSEN ARVIOINTI			
Rakennuksen alkuperäiset piirteet eivät tehtyjen muutosten jälkeen ole säilyneet. Rakennuksella ei ole sellaista rakennushistoriallista, historiallista tai maisemallista arvoa, että se tulisi huomioida kaavassa suojelumerkinnöin.			
Rakennushistoriallisesti arvokas		Historiallisesti arvokas	
		Maisemallisesti arvokas	

VALOKUVIA 2023



Julkisivu etelään.



Julkisivu länteen.



Julkisivu pohjoiseen.



Julkisivu itään.


PIHARAKENNUS



Piharakennus on pihan itäosassa.

37.

KOHTEEN SIJAINTI	
Kohteen osoite	Kristiinankaupungintie 187 Kristinestadsvägen 187
Kiinteistönnumero	13-107

PIHAPIIRIN JA LÄHIYMPÄRISTÖN KUVAUS	
Pihapiiri sijaitsee Kristiinankaupungintien varrella. Pihassa on asuin- ja piharakennus.	 <p>Kuva: Taustakartta, raja-aineisto © MML</p>

KOHTEEN KUVAUS	
Nykyinen käyttötarkoitus	Asuinrakennus
Suunnittelija	
Entinen käyttötarkoitus	
Rakennusvuosi	1952
Kerroskorkeus	1½, kellari
Perustus	Betoni
Runkomateriaali	Rankorakenteinen
Katon muoto ja materiaali	Harjakatto, musta saumattu peltikate
Julkisivun väri ja materiaali	Harmaa vaakaponttilauta
Rakennuksen kunto	
Muuta	Itäsivulla lasikuisti

RAKENNUSHISTORIA			
Rakennusta on remontoitu 1980-luvulla. Rakennukseen on vaihdettu julkisivuverhous.			
KULTTUURIHISTORIALLISEN MERKITYKSEN ARVIOINTI			
Rakennuksella ei ole sellaista rakennushistoriallista, historiallista tai maisemallista arvoa, että se tulisi huomioida kaavassa suojelumerkinnöin.			
Rakennushistoriallisesti arvokas	Historiallisesti arvokas	Maisemallisesti arvokas	

VALOKUVIA 2023



Julkisivu Kristiinankaupungintien suuntaan länteen.



Pääty pohjoiseen.




Pääty etelään.



Julkisivu itään.

38.

KOHTEEN SIJAINTI	
Kohteen osoite	Kristiinankaupungintie 181 Kristinestadsvägen 181
Kiinteistönumero	13-94

PIHAPIIRIN JA LÄHIYMPÄRISTÖN KUVAUS	
Pihapiiri sijaitsee Kristiinankaupungintien varrella. Pihassa on asuin- ja piharakennus.	 <p>Kuva: Taustakartta, raja-aineisto © MML</p>

KOHTEEN KUVAUS	
Nykyinen käyttötarkoitus	Asuinrakennus
Suunnittelija	
Entinen käyttötarkoitus	
Rakennusvuosi	1960
Kerroskorkeus	1½, kellari
Perustus	Betoni, punertava rappaus.
Runkomateriaali	
Katon muoto ja materiaali	Musta, profiloitu peltikate
Julkisivun väri ja materiaali	Harmahtava rappaus
Rakennuksen kunto	
Muuta	Valkopuitteiset 2-jakoiset ikkunat, itäisivulla valokatteinen kuisti.

RAKENNUSHISTORIA	
Kate, ikkunat ja ulko-ovi on vaihdettu	

KULTTUURIHISTORIALLISEN MERKITYKSEN ARVIOINTI	
Jälleenrakennusaikakauden asuinrakennuksessa on ajanjaksolle tyypillinen neliömäinen muoto ja kaksijakoiset ikkunat (tyypillisuus, edustavuus). Rakennuksessa on säilynyt rakentamisajankohdan muoto ja julkisivumateriaalina rappaus (alkuperäisyys). Rakennukseen on kohdistunut muutoksia ulkoasuun (kate, ikkunat, sisäänkäynti).	

Asuinrakennukselle suositellaan asemakaavassa kulttuurihistorialliset arvot säilyttävää merkintää. (Sr-1).

Rakennushistoriallisesti arvokas	x	Historiallisesti arvokas		Maisemallisesti arvokas	x
---	---	---------------------------------	--	--------------------------------	---

VALOKUVIA 2023



Piha Kristiinankaupungintien suunnasta lännestä.



Julkisivu itään.



Pääty etelään.




Näkymä lounaasta.



Pääty pohjoiseen.

39.

KOHTEEN SIJAINTI	
Kohteen osoite	Ratapihantie 2 Bangårdsvägen 2
Kiinteistönnumero	9-12

PIHAPIIRIN JA LÄHIYMPÄRISTÖN KUVAUS	
Pihapiiri sijaitsee Ratapihantien varrella. Pihassa on asuin- ja talousrakennus.	Kuva: Taustakartta, raja-aineisto © MML

KOHTEEN KUVAUS	
Nykyinen käyttötarkoitus	Asuinrakennus
Suunnittelija	
Entinen käyttötarkoitus	Asuinrakennus
Rakennusvuosi	1913
Kerroskorkeus	1½
Perustus	Kivi
Runkomateriaali	Hirsi
Katon muoto ja materiaali	Harjakatto, luoteissivun poikkipäädyn harja on aumattu, aumassa tuuliviiri. Kaakkoissivulla keskellä lapekattoinen seinälinjan korotus osa. Punainen profiloitu peltikate.
Julkisivun väri ja materiaali	Vaalea keltainen pystypanelointi ikkunoiden alapuolella, yläpuolella vaakanelointi, vuorilaudoitukset, jakolistat ja räystäään alustat valkoiset.
Rakennuksen kunto	
Muuta	Luoteissivulla parveke. Päätykolmioissa yksinkertaiset (nouseva aurinko) rimakoristeet. T-ikkunat, valkoiset ikkunapuitteet, yläikkuna 4-ruutuinen. Vuorilaudoituksessa levennys ja korotettu konsoliaihe sivuilla, neliö koristeet otsalaudassa. Kaakkoissivun aumakattoisessa lasikuistissa sisäänkäynnin kohdalla rimakoristeltu frontoni. Jugend-koristeaiheinen ruskea lasiovi ja kamaikkuna. Pienempi avokuisti harjakattoinen

RAKENNUSHISTORIA
Jugend-tyylinen asuinrakennus on valmistunut samana vuonna kuin rautatien pohjoispuolella n. 300 m etäisyydellä oleva Närpiön rautatieasema ja rautatierakennukset. Rakennus on remontoitu vuonna 1996. Kaakkoissivulle on vaihdettu/lisätty ikkunoita ja keskiosan seinälinjaa on korotettu lapekattoisella osalla. Lasikuistin yhteyteen on rakennettu matala terassi. Piharakennus on asuinrakennuksen kanssa samalta aikakaudelta.

KULTTUURIHISTORIALLISEN MERKITYKSEN ARVIOINTI
Rakennus ajoittuu 1910-luvun Suupohjan radan rakentamisen aikaan ja siinä säilynyt paljon jugendille tyypillisiä julkisivuelementtejä (epäsymmetriset kuistit, aumattu poikkipääty, julkisivupanelointi, vuorilaudoituksen koristeaiheet) (alkuperäisyys, tyypillisuus, edustavuus). Rakennukseen on tehty käyttöhistorian aika muutoksia ja näkyvissä olevat eri aikakausien rakenteet ja tyylipiirteet (ikkunat, lapekatto) ilmentävät rakentamisen, hoidon, ja käytön historiaa

ja jatkuvuutta (historiallinen kerroksisuus).

Pihapiiri on osa alueelle rautatien rakentamisen ajanjaksolla rakennettua rakennuskantaa ja sillä on merkitys historiallisen ilmiön todisteena ja siitä tietoa lisäävänä esimerkkinä (historiallinen todistusvoimaisuus). Piharakennus täydentää asuinrakennusta saman aikakauden, tyylin ja mittakaavan rakennuksena.

Asuinrakennukselle ja piharakennuksella suositellaan asemakaavassa kulttuurihistorialliset arvot säilyttävää merkintää. (Sr-1)

Rakennushistoriallisesti arvokas	x	Historiallisesti arvokas	x	Maisemallisesti arvokas	x
---	----------	---------------------------------	----------	--------------------------------	----------

VALOKUVIA 2023



Julkisivu pihatien suunnasta luoteesta.



Julkisivu kaakkoon.



Näkymä etelästä



Ikkunan yksityiskohta



Koristeelliset kattotuolin päät

PIHARAKENNUS




Piharakennuksessa on vanhempi osa ja päädyssä autokatos.

40.

KOHTEEN SIJAINTI	
Kohteen osoite	Ratapihantie 4 Bangårdsvägen 4
Kiinteistönnumero	9-21

PIHAPIIRIN JA LÄHIYMPÄRISTÖN KUVAUS

Pihapiiri sijaitsee Ratapihantien varrella.
Pihassa on asuin- ja piharakennus.



Kuva: Taustakartta, raja-aineisto © MML

KOHTEEN KUVAUS

Nykyinen käyttötarkoitus	Asuinrakennus
Suunnittelija	
Entinen käyttötarkoitus	Asuinrakennus
Rakennusvuosi	1938
Kerroskorkeus	1½, kellari
Perustus	Kivi
Runkomateriaali	
Katon muoto ja materiaali	Harjakatto, ruskahtava aaltopeltikate, kuisti aumakattoinen
Julkisivun väri ja materiaali	Valkoinen pystyrimoitettu laudoitus
Rakennuksen kunto	
Muuta	Ikkuna-aukot osin levennetty, ikkunoissa ruskeat ikkunapuitteet, sivuilla ruskeat paneloidut vuorilaudoituksen levennykset

RAKENNUSHISTORIA

Rakennukseen on vaihdettu ikkunat, ovi ja osa ulkoverhouksesta. Piharakennus on asuinrakennuksen kanssa samalta aikakaudelta.

KULTTUURIHISTORIALLISEN MERKITYKSEN ARVIOINTI

Rakennuksessa on säilynyt rakennusajankohdan muoto, hahmo ja ikkunajako (alkuperäisyys). Rakennukseen on tehty muutoksia, joista erityisesti ikkunamuutokset ovat muuttaneet rakennuksen olemusta alkuperäisestä. Piharakennus täydentää asuinrakennusta saman aikakauden, tyylin ja mittakaavan rakennuksena.

Rakennuksen alkuperäiset piirteet eivät ole tehtyjen muutosten jälkeen siinä määrin säilyneet, että se tulisi huomioida kaavassa suojelumerkinnöin.

Rakennushistoriallisesti arvokas	Historiallisesti arvokas	Maisemallisesti arvokas	x
---	---------------------------------	--------------------------------	----------

VALOKUVIA 2023



Julkisivu pihatien suunnasta lännestä.



Julkisivu kaakkoon.



Näkymä etelästä



Pääty etelä-lounaaseen.



Yksityiskohta kivijalasta pohjoispäädyssä.
Vuosiluku BS 1938.


PIHARAKENNUS



Piharakennus pihan itäosassa.

41.

KOHTEEN SIJAINTI	
Kohteen osoite	Ratapihantie 10 Bangårdsvägen 10
Kiinteistönnumero	2-137

PIHAPIIRIN JA LÄHIYMPÄRISTÖN KUVAUS	
Pihapiiri sijaitsee Ratapihantien varrella. Pihassa on asuin- ja piharakennus.	
Kuva: Taustakartta, raja-aineisto © MML	

KOHTEEN KUVAUS	
Nykyinen käyttötarkoitus	asuinrakennus
Suunnittelija	
Entinen käyttötarkoitus	
Rakennusvuosi	1947
Kerroskorkeus	1½
Perustus	Kivi
Runkomateriaali	Ranko
Katon muoto ja materiaali	Harjakatto, punainen saumattu peltikate
Julkisivun väri ja materiaali	Vaalea kellertävä profiilipelti, päätykolmiot harmaat, laajennusosassa valkoinen pystylomalaudoitus
Rakennuksen kunto	
Muuta	1-kerroksinen tasakattoinen laajennusosa koilliskulmauksen ympäri. Ikkunat 2-jakoisia, valkopuitteisia, matalat harmaat vuorilaudoitukset,

RAKENNUSHISTORIA			
Peruskorjattu vuonna 1972, jolta ajalta laajennus. Piharakennus samalta aikakaudelta asuinrakennuksen kanssa.			
KULTTUURIHISTORIALLISEN MERKITYKSEN ARVIOINTI			
Rakennuksella ei ole sellaista rakennushistoriallista, historiallista tai maisemallista arvoa, että se tulisi huomioida kaavassa suojelumerkinnöin.			
Rakennushistoriallisesti arvokas		Historiallisesti arvokas	
		Maisemallisesti arvokas	

VALOKUVIA 2023



Julkisivu Ratapihantielle länsi-luoteeseen.



Pääty pohjoiseen.



laajennusosa idästä



Näkymä lännestä.

PIHARAKENNUS




Piharakennus pihan puolelta



Piharakennus idän suunnasta

42.

KOHTEEN SIJAINTI	
Kohteen osoite	Ratapihantie 12 Bangårdsvägen 12
Kiinteistönnumero	2-111

PIHAPIIRIN JA LÄHIYMPÄRISTÖN KUVAUS	
Pihapiiri sijaitsee Ratapihantien varrella. Pihassa on asuin-, talous- ja piharakennus.	 <p>Kuva: Taustakartta, raja-aineisto © MML</p>

KOHTEEN KUVAUS	
Nykyinen käyttötarkoitus	Asuinrakennus
Suunnittelija	
Entinen käyttötarkoitus	Asuinrakennus
Rakennusvuosi	1931
Kerroskorkeus	1
Perustus	kivi(maalattu), betoni
Runkomateriaali	
Katon muoto ja materiaali	Harjakatto, tumma tiilikate
Julkisivun väri ja materiaali	Punainen pystyrimoitettu laudoitus, ikkunoiden alapuolet ja päätykolmiot vaakapaneloituja. Vuorilaudoitukset valkoisia.
Rakennuksen kunto	
Muuta	Länsisivulla poikkipääty. Pitkänurkkainen, vuoratut nurkat ja väliseinähirren päät. Ikkunat 2- ja 3- jakoisia ruutuikkunoita, poikkipäädyn päätykolmiossa 2-jakoinen 4-ruutuinen ikkuna. Vuorilaudoituksessa konsoli ja vinoneliökoristeita. Itäisivulla 1-kerroksinen tasa(pulpetti)kattainen laajennusosa. Laajennusosan yhteydessä kapea lasitettu valokatteinen terassi.

RAKENNUSHISTORIA
Rakennusta on remontoitu vuonna 1974 ja laajennettu vuonna 1986. Pihapiirissä on pitkä kaksiosainen talousrakennus ja pieni piharakennus samalta ajanjaksolta asuinrakennuksen kanssa.

KULTTUURIHISTORIALLISEN MERKITYKSEN ARVIOINTI				
Rakennuksen alkuperäisessä osassa on nähtävillä rakennusajan muoto ja rakennusmateriaalit rakentamisajankohdan hengen mukaisina. Jäljellä on myös alkuperäinen ullakkoikkuna. Näkymä Asemapihan tien suuntaan on säilynyt rakentamisajankohdan tyyllisenä. Laajennuksen muoto ja mittakaava on suhteessa alkuperäisen rakennuksen kokoon ja tyyliin vieras. Piharakennus täydentää asuinrakennusta saman aikakauden, tyylin ja mittakaavan rakennuksena.				
Asuinrakennukselle ja piharakennukselle suositellaan asemakaavassa kulttuurihistorialliset arvot säilyttävää ja palauttavaa merkintää. (Sr-2)				
Rakennushistoriallisesti arvokas	x	Historiallisesti arvokas	Maisemallisesti arvokas	x

VALOKUVIA 2023



Julkisivu Asemapihan tielle päin länsi-luoteeseen.



Julkisivu idän puolelle



Näkymä lännen puolelta naapurikiinteistöltä.




Pohjoispuolen pääty ja laajennuksen liitoskohta.

PIHARAKENNUS




Piharakennuksen pääty.



Piharakennukset naapurikiinteistön suunnasta.

43.

KOHTEEN SIJAINTI	
Kohteen osoite	Asematie 70 Stationsvägen 70
Kiinteistönnumero	1-111

PIHAPIIRIN JA LÄHIYMPÄRISTÖN KUVAUS	
Asuinrakennus sijaitsee lähinnä asemapihan rakennuksia etäämmällä asematiestä.	 <p>Kuva: Taustakartta, raja-aineisto © MML</p>

KOHTEEN KUVAUS	
Nykyinen käyttötarkoitus	Tyhjillään
Suunnittelija	
Entinen käyttötarkoitus	Asuinrakennus
Rakennusvuosi	n. 1930
Kerroskorkeus	1
Perustus	kivi
Runkomateriaali	
Katon muoto ja materiaali	Harjakatto, punainen levykate
Julkisivun väri ja materiaali	Punainen pystyrimoitettu laudoitus, valoiset vuorilaudoitukset
Rakennuksen kunto	
Muuta	T-ikkunoita valkoiset puitteet. Poikkipäädyn päätykolmiossa 3-jakoinen ikkuna. Alueella tyyppillinen vuorilaudoituksen malli, jossa otsalaudassa suorat neliökoristeet ja puikot keskellä, sivuissa matalat konsolit ja puitteen ristivarsien päiden korkeudelle.

RAKENNUSHISTORIA
Peruskorjattu 1972. Lisätty ikkuna länsisivulle, ulko-ovi vaihdettu.

KULTTUURIHISTORIALLISEN MERKITYKSEN ARVIOINTI
Asuinrakennus on syvärunkoinen, hirsirakenteinen 1900-luvun alkupuolen asuinrakennus (tyypillisuus, edustavuus). Rakennukseen ei ole kohdistunut merkittäviä muutoksia ja se on säilyttänyt rakentamisajankohdan hahmon ja yksityiskohtia (alkuperäisyys). Rakennus sijoittuu ratapiharakennusten ja liikerakennusten ympäristöön. Rakennuksella on sijainnin ja rakennusperinteen vuoksi merkitys rautatien lähistön asutuksesta kertovana ja tietoa lisäävänä esimerkkinä (historiallinen todistusvoimaisuus).
Asuinrakennukselle suositellaan asemakaavassa kulttuurihistorialliset arvot säilyttävää merkintää. (Sr-1)

Rakennushistoriallisesti arvokas	x	Historiallisesti arvokas		Maisemallisesti arvokas	x
---	---	---------------------------------	--	--------------------------------	---

VALOKUVIA 2023



Rakennus sijoittuu Ratapihantien liikekiinteistöjen viereen.



Julkisivu Ratapihantien suuntaan länteen.



Näkymä luoteesta.



Julkisivu itään.



Pääty etelään.



Ikkuna eteläpäädyssä



Ikkuna länsisivun poikkipäädyssä.


VANHOJA VALOKUVIA



Pihapiirin itälaidalla ollut piharakennus on purettu 2000-luvun alussa (Historialliset ilmakuvat © MML).

43.

KOHTTEEN SIJAINTI	
Kohteen osoite	Itäpellontie 91 Östanåkersvägen 91
Kiinteistönnumero	1-27

PIHAPIIRIN JA LÄHIYMPÄRISTÖN KUVAUS	
Lähinnä Itäpellontietä sijaitsee 2 vanhaa piharakennusta ja etäämmällä tiestä lakialueella asuinrakennus.	 <p>Kuva: Taustakartta, raja-aineisto © MML</p>

KOHTTEEN KUVAUS	
Nykyinen käyttötarkoitus	piharakennukset
Suunnittelija	
Entinen käyttötarkoitus	piharakennukset
Rakennusvuosi	1800-1900-lukujen vaihe
Kerroskorkeus	1
Perustus	kivi
Runkomateriaali	
Katon muoto ja materiaali	Harjakatto, vaalea saumattu peltikate
Julkisivun väri ja materiaali	Punainen pystyrimoitettu laudoitus, hirsi sekä harmaa rapattu muuraus.
Muuta	Navetta ja talliosissa valkokuipitteiset ruutuikkunat, keltaisia ovia.

RAKENNUSHISTORIA
Tienvarren piharakennukset ovat 1800-1900-lukujen taitteesta. Kiinteistölle on rakennettu 1960-luvulla 1-kerroksinen tasakattoinen asuinrakennus. Piharakennusten aikakaudelle sijoittunut asuinrakennus on purettu vuoden 2016 jälkeen.

KULTTUURIHISTORIALLISEEN MERKITYKSEN ARVIOINTI
Piharakennukset ovat tyypillisiä talonpoikasen rakentamisperinteen piharakennuksia (tyypillisuus, edustavuus). Rakennuksiin ei ole kohdistunut merkittäviä muutoksia ja ne ovat säilyttäneet verrattain hyvin rakentamisajankohdan hahmon ja yksityiskohtia (alkuperäisyys). Piharakennukset sijoittuvat kylänraitin varteen ja niillä on merkittävä maisemallinen asema tien varren rakennuksina. Ne täydentävät raitin muiden asuin- ja piharakennusten muodostamaa rakennushistoriallista, historiallista ja maisemallista kokonaisuutta saman aikakauden, tyylin ja mittakaavan rakennuksina. Tien varren piharakennuksilla on merkitys kylän rakentumisesta kertovana ja tietoa lisäävänä esimerkkinä (historiallinen todistusvoimaisuus).
Piharakennuksille suositellaan asemakaavassa kulttuurihistorialliset arvot säilyttävää merkintää. (Sr-1)
Rakennukset sijoittuvat Itäpellontien pohjoisosan - Asematien kyläkuvallisesti arvokkaalle alueelle. /sk

Rakennushistoriallisesti arvokas	x	Historiallisesti arvokas	x	Maisemallisesti arvokas	x
---	---	---------------------------------	---	--------------------------------	---

VALOKUVIA 2023



Näkymä Itäpellontieltä etelään Asematien risteyskohdalta. Piharakennukset ja tien vastapuolen asuinrakennukset muodostavat porttinäkymän tien varren maisemaan.



Vanhat piharakennukset Itäpellontieltä etelän suunnasta tultaessa.



Piharakennukset pohjoisesta Itäpellontieltä.



Pihapiiriä lännestä. Oikealla etualalla Itäpellontie 91, Vasemmalla piharakennuksen pääty Itäpellontieltä kohti. Mäen lakialueella on asuinrakennus 1960-luvulta.



Pienempi piharakennus



Pidempi piharakennus.


VANHOJA VALOKUVIA



Vuoden 1944 pitäjänkartassa pihapiiri on ollut jo asuttu (Finna). Pihapiirin sijainti on osoitettu punaisella ympyrällä.



Pihapiirissä on ollut asuinrakennus mäen rinteä vasten. Kuvausaika lokakuu 2009. Rakennus on purettu 2010-luvulla (©Google street view, viitattu 13.11.2023).



Pihapiiri vuoden 2016 ilmakuvassa, asuinrakennus on pohjois-eteläsuuntaisesti rinteän reunalla. (Historialliset ilmakuvat © MML).



Pihapiiri vuoden 2021 ilmakuvassa, asuinrakennus on poistunut (Historialliset ilmakuvat © MML).